

BUBANI

AUTOMOTIVE STUDIO

DOSSIER DELLA VETTURA

SELEZIONE / FT 001



JAGUAR
F-TYPE

3.0 V6 SUPERCHARGED
COUPÉ / AWD / R-DYNAMIC

B.

Perché LEI

Una coupé dalla linea iconica, un V6 dal sound profondo, un abbinamento speciale.

La F-TYPE entra nella SELEZIONE per le sue proporzioni, il V6 sovralimentato e l'abbinamento cromatico. Il dossier ne ricostruisce la configurazione, la storia e le condizioni.

IL DESIGN

La F-TYPE Coupé interpreta in chiave contemporanea il tratto più riconoscibile della tradizione Jaguar: cofano lungo, abitacolo arretrato e coda muscolosa. Richiama l'equilibrio delle storiche coupé del marchio e della E-Type, senza copiarne le forme.

LA CONFIGURAZIONE

La specifica crea un contrasto raffinato, insieme elegante e sportivo: Gallium / Silicon Silver all'esterno e pelle estesa Siena Tan all'interno. La carrozzeria cambia tono con la luce, passando dall'argento a riflessi caldi quasi champagne; l'abitacolo risponde con un marrone profondo e cuciture a contrasto.

LA TECNICA

L'esemplare accolto nella SELEZIONE monta il V6 3.0 sovralimentato da 380 CV, abbinato alla trazione integrale AWD e al cambio automatico ZF a otto rapporti. È una combinazione che privilegia la progressione piena e la facilità d'uso senza impoverire la componente sportiva.

PERCHÉ QUESTO ESEMPLARE

La selezione non nasce dal solo modello. Nasce dall'incontro tra forma, tecnica, colore e storia disponibile. Qui contano anche il chilometraggio contenuto dichiarato — 23.500 km al 03.10.2026 — e il MY2018, con gli aggiornamenti estetici e multimediali: per questa F-TYPE è il punto di equilibrio più riuscito tra presenza e contenuti.



LE PROPORZIONI / TRE QUARTI DALL'ALTO

Fotografia dell'esemplare

Scheda tecnica

Configurazione e dati dell'esemplare

MODELLO	Jaguar F-Type Coupé / X152
MOTORE	V6 benzina sovralimentato / 2.995 cm ³
POTENZA	380 CV / 280 kW
TRAZIONE / CAMBIO	Integrale AWD / automatico ZF a 8 rapporti
COLORE	Gallium / Silicon Silver
VERSIONE / ANNO MODELLO	R-Dynamic / MY2018
INTERNI	Pelle estesa Siena Tan
PRIMA IMMATRICOLAZIONE	30.11.2017 / Italia
CHILOMETRAGGIO	23.500 km dichiarati al 03.10.2026

Legenda delle fonti · p. 23

D / Configurazione da sistemi ufficiali Jaguar tramite VIN. Prima immatricolazione da documenti della vettura.
P / Chilometraggio aggiornato dal proprietario.



SIENA TAN / L'ABITACOLO

Fotografia dell'esemplare

Il carattere della configurazione

L'evoluzione MY18, il Silver della carrozzeria, il calore del Siena Tan.



CARROZZERIA

Paraurti anteriori ridisegnati e fari full LED: l'aggiornamento MY18 conserva le proporzioni della F-Type originaria.

INFOTAINMENT

Il MY2018 introduce Touch Pro su tutta la gamma. Il sistema multimediale aggiornato accompagna l'evoluzione estetica del modello.

CONFIGURAZIONE

La pelle estesa Siena Tan porta un tono caldo nell'abitacolo, in contrasto con i riflessi argento e champagne della carrozzeria. Per BUBANI, è uno degli elementi distintivi di questa vettura.

D / Configurazione Jaguar tramite VIN. La lettura estetica esprime il punto di vista di BUBANI.



SIENA TAN / LUCE E MATERIALI

Fotografia dell'esemplare

Provenienza e passaggi

Tre proprietari, una storia di passione automobilistica

■ 30.11.2017

PRIMO PROPRIETARIO

Prima immatricolazione in Italia. Un imprenditore del cashmere e collezionista di automobili.

■ 12.12.2019

SECONDO PROPRIETARIO

CEO di una startup e collezionista, riferiva di utilizzare la F-Type soprattutto per raggiungere il campo da golf.

■ Proprietà attuale

TERZO PROPRIETARIO

Riccardo Bubani, attuale proprietario, ne prosegue la storia e cura la presentazione nella selezione BUBANI.

20.11.2019 / Minipassaggio alla concessionaria, escluso dal conteggio dei tre proprietari.

D / Cronologia ricostruita attraverso CARFAX e visura PRA.

P / Profili e abitudini d'uso dai racconti raccolti dal proprietario.

Lo storico Jaguar

Online Service History

29.11.2017

12 km

J.B. Cars / Monza

Ispezione preconsegna completata.

25.01.2019

2.320 km

J.B. Cars / Monza

Olio e filtro motore; filtro antipolline.

12.12.2019

4.354 km

J.B. Cars / Monza

Olio e filtro motore; filtro antipolline; controllo preinvernale.

20.12.2021

12.834 km

Lario Mi Auto / Lecco

Olio e filtro motore; filtri antipolline e aria motore.

17.11.2023

19.120 km

Autonovara / Seregno

Olio e filtro motore; filtri antipolline e aria motore. eVHC registrato.

06.07.2026

22.097 km

PDM / Salerno

Olio e filtro motore; antipolline; liquido freni; liquido differenziale posteriore; candele.

REVISIONE PERIODICA

26.06.2026 / prossima scadenza 06.2028

D / Storico ufficiale Jaguar OSH. Revisione da carta di circolazione.




LA LINEA DELLA COUPÉ

Fotografia dell'esemplare

La mappa degli spessori

Rilievo della vernice, pannello per pannello



■ Ordinario

Valori nella classe ordinaria del rilievo.

■ Ritocco leggero

Valori compatibili con un ritocco leggero.

■ Superfici vetrate

Non oggetto della tabella.

■ Area non classificata

Nessun valore riportato nella tabella.

O / Rilievo del 20.08.2026 eseguito da Riccardo Bubani con ETARI MD 100 PRO MAX.
Schema indicativo. Le classi descrivono gli spessori; non attestano da sole la storia della verniciatura.

I valori rilevati

Spessori in micrometri / μm

Zona / ID	Min-max μm	Media μm	Lettura indicativa
01 / Cofano ant.	94-120	107,2	Ordinario
02L / Parafango ant. sinistro	88-111	104,2	Ordinario
02R / Parafango ant. destro	116-126	121	Ordinario
03L / Montante A sinistro	141-162	151,8	Ordinario
03R / Montante A destro	114-151	132,7	Ordinario
04L / Porta ant. sinistra	160-215	195,4	Ritocco leggero
04R / Porta ant. destra	110-145	122,4	Ordinario
05L / Montante C sinistro	174-190	180,0	Ritocco leggero
05R / Montante C destro	110-135	123,3	Ordinario
06L / Parafango post. sinistro	167-199	185,2	Ritocco leggero
06R / Parafango post. destro	116-138	127	Ordinario
07 / Portellone post.	129-158	143,5	Ordinario

Ordinario: classe ordinaria del rilievo. Ritocco leggero: valori compatibili con un ritocco leggero.
O / Misurazioni BUBANI del 20.08.2026. Mappa e strumento nella pagina precedente.



IL VOLUME DEL COFANO

Fotografia dell'esemplare

I segni dell'esemplare

Tracce d'uso, dettagli visibili e aspetti da osservare

C01–04 / Cerchi

Segni cosmetici sui quattro cerchi, visibili nelle fotografie ravvicinate a pagina 15.

C06 / Fiancata

Piccolissimo segno superficiale sulla fiancata, mostrato nella fotografia di dettaglio a pagina 16.

C08 / Sedile guida

Pieghe e segni superficiali della pelle sul bordo esterno e nella parte centrale del sedile. Fotografie a pagina 16.

C10 / Carpet del tunnel centrale

Il bordo superiore della moquette lascia visibile una porzione del supporto sottostante, accanto al sedile. Fotografia a pagina 17.

C05 / Paraurti posteriore

Discontinuità della finitura visibile nella fotografia. Precedente ritocco riferito dal proprietario.

C07 / Cofano

Piccolo avvallamento del cofano, rappresentato con una vista d'insieme e un dettaglio a pagina 16.

C09 / Arco porta anteriore sinistro

Finitura deformata dell'arco porta anteriore sinistro, nel tratto nascosto a sportello chiuso. Viste di contesto e dettaglio a pagina 17.

O / Condizioni osservate e fotografie dell'esemplare. P / Cause e precedenti riferiti dal proprietario.
Schede fotografiche alle pagine 15–17.

Paraurti e cerchi



C05 / Paraurti posteriore

Discontinuità della finitura.
P / Precedente ritocco riferito
dal proprietario.

C01-04 / Quattro cerchi

Segni cosmetici visibili nelle fotografie ravvicinate.



C01 / Anteriore sinistro



C02 / Anteriore destro



C03 / Posteriore sinistro



C04 / Posteriore destro

Fiancata, cofano e sedile

C06 / Fiancata

Dettaglio



Piccolissimo segno superficiale sulla fiancata, mostrato nella fotografia di dettaglio.

C07 / Cofano

Vista d'insieme




Dettaglio



Piccolo avvallamento indicato dal proprietario. Vista d'insieme e dettaglio della stessa area.

C08 / Sedile guida

Bordo esterno



Parte centrale



Pieghe e segni superficiali sul bordo esterno e nella parte centrale del sedile.

O / Riscontro fotografico. P / Avvallamento del cofano indicato dal proprietario.
La diversa luce degli scatti modifica la resa del Siena Tan.

Rivestimenti e finiture

C09 / Arco porta anteriore sinistro

Sportello aperto
Contesto



Sportello aperto
Dettaglio



Sportello chiuso
Difetto nascosto



Finitura deformata dell'arco porta anteriore sinistro, nel tratto nascosto a sportello chiuso.

C10 / Carpet del tunnel centrale

Bordo del rivestimento



Il bordo superiore della moquette lascia visibile una porzione del supporto sottostante, accanto al sedile. La fotografia mostra il punto nel suo contesto, senza attribuirne la causa.

O / Riscontro fotografico dell'esemplare. Fotografie dell'11.10.2026.



LA CODA DELLA COUPÉ

Fotografia dell'esemplare

Eventi salienti

Gli episodi che ne accompagnano la storia

D / CARFAX / 25.06.2026

11.2023 DANNO LIEVE

Il report segnala un danno lieve sul lato sinistro e posteriore sinistro. Le zone sono coerenti con i ritocchi di verniciatura rilevati, senza poterli attribuire con certezza allo stesso episodio. Alla data del report non risultano anomalie chilometriche, importazione, ipoteche o vincoli segnalati.

07.2026 / TENTATIVO DI FURTO E RIPRISTINO

7-8 LUGLIO

Il tentativo di furto danneggia il cristallo della porta anteriore sinistra e le finiture interne lato guida. La denuncia viene ricevuta l'8 luglio.

31 LUGLIO / PDM SALERNO

Il 31 luglio il cristallo della porta anteriore sinistra viene sostituito con ricambio originale presso PDM, rete ufficiale Jaguar. Denuncia e fattura dell'intervento sono disponibili su richiesta al proprietario.

Le condizioni attuali della finitura dell'arco porta sono descritte separatamente in C09, pagina 17.

D / Denuncia e fattura di riparazione.

Consumabili e funzionamento

Elementi da conoscere prima di programmare la visita

PNEUMATICI

Pirelli P Zero, DOT 2017. Nessun secondo treno disponibile. Il precedente proprietario riferisce l'alternanza tra gomme estive e invernali e un'usura molto contenuta. La sostituzione va valutata considerando anche l'età degli pneumatici e il loro stato attuale.

MECCANICA E FRENI

Il proprietario non segnala problemi e riferisce diagnosi e ispezione senza spie, errori o danni. È possibile concordare un ulteriore stato d'uso presso la rete Jaguar o un professionista di fiducia del compratore.

ORIGINALITÀ

Vettura originale, senza modifiche segnalate rispetto alla configurazione di fabbrica.

ILLUMINAZIONE / J-BLADE

La J-Blade sinistra risulta lievemente meno luminosa della destra. La differenza è stata osservata direttamente da BUBANI. La diagnosi ufficiale Jaguar non ha rilevato errori. Negli approfondimenti svolti dal progetto sono emersi casi analoghi su altre F-Type.

O / Differenza di luminosità osservata da BUBANI. D / Diagnosi ufficiale Jaguar.
P / Uso pregresso degli pneumatici, assenza di problemi e modifiche segnalate dal proprietario.



IL POSTERIORE / LA CITTÀ

Fotografia dell'esemplare

Vedere, verificare, decidere

Salerno / appuntamento concordato

01 Prima del viaggio

Aggiornamento di chilometraggio e condizioni. Chiarimenti su documenti e punti aperti, partendo dalle domande del compratore.

02 Durante la visita

Visione della vettura e controllo dei dettagli. Ispezione presso rete Jaguar o professionista scelto dal compratore; accesso, costi e prova su strada si concordano prima.

03 Proposta e consegna

La proposta viene valutata dal proprietario. Accordo, saldo, pratiche e consegna si organizzano tra le parti con i professionisti competenti.

BUBANI rappresenta il proprietario e accompagna chi acquista nella conoscenza della vettura.

Conoscere l'esemplare prima di scegliere

La provenienza delle informazioni, nei punti in cui conta.

- P Dichiarato dal proprietario**
Informazioni e racconti del proprietario, senza un riscontro documentale o diretto.
- D Riscontrato documentalmente**
Dati sostenuti dalla documentazione della vettura e dalle fonti ufficiali.
- O Osservato o misurato da BUBANI**
Condizioni rilevate dal progetto, misurazioni e riscontri fotografici.
- I Verificato da un professionista indipendente**
Esiti riferiti al controllo effettuato e al suo specifico perimetro.
- N Non verificato o non disponibile**
Informazioni mancanti o aspetti che richiedono ancora un approfondimento.

DOCUMENTI E RISCONTRI

Identità e configurazione

Documenti della vettura e dati Jaguar ricavati tramite VIN.

Manutenzione

Online Service History Jaguar e documenti della revisione.

Storia ed eventi

CARFAX e visura PRA. Denuncia e fattura del ripristino presso PDM.

Carrozzeria e condizioni

Rilievo degli spessori e fotografie autentiche delle imperfezioni.

Le sigle qualificano le informazioni, non il valore della vettura. Le valutazioni estetiche esprimono il punto di vista di BUBANI. Il dossier orienta la conoscenza dell'esemplare e gli approfondimenti. Non costituisce una certificazione tecnica.

BUBANI

AUTOMOTIVE STUDIO

La bellezza regge
all'osservazione.

Beauty withstands scrutiny.